



El distrito de Villa El salvador cuenta con áreas disponibles para la instalación de ÁREAS VERDES, que forma parte del diseño integral urbano.

Impacto Ambiental:

- * Mejoran el ornato de la ciudad,
- ·Oferta de áreas de esparcimiento a sus habitantes,
- ·mejoran la calidad del aire,
- * contribuyen a mitigar las causas y efectos del Cambio Climático.





Materiales de Construcción en espacios destinados a Áreas Verdes



- Ubicados en Parques centrales, calles internas y principales Avenidas del distrito
- La inadecuada disposición de desmonte altera el paisaje urbano, contaminando el suelo.

Intervención Municipal con cargador frontal en Campañas de Limpieza Guido Coordinadas con organizaciones sociales y Comités ambientales





Captación de la PTAR Huascar, bombeo hacia la cota más alta Av. Sep. Industrial x gravedad e impulsión hidromecánica hacia las cotas bajas.

al cambio...








ESQUEMA DEL PROYECTO MESIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR





PROYECTO MESIAS (Mejoramiento del Sistema de Aguas Servidas)

Existe un Sistema de Conducción de Aguas Tratadas, que a partir del Surtidor de Agua Ubicado en el Ovalo Mariátegui se impulsa el agua por la Avenida Pastor Sevilla, con direccion hacia la Av. 200 millas, hasta el destino final denominado Mirador (Pachacamac)









MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN





La áreas verdes tiene una serie de componentes que le brindan sostenibilidad, demandan operaciones eficientes y mantenimiento adecuado para su conservación. Estos componentes son:

Tratamiento de Aguas Residuales:

M-PTAR A. Salidaridad y M-PTAR A. Juventud; mantenimiento de reactores, elcetrobombas, filtración y desinfección, otros.

Cobertura vegetal: Formada por grama, arbustos, árboles y plantas ornamentales.

VIVERO MUNICIPAL



MICRO-PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR. JUAN VELASCO ALVARADO.





PTAR. CESAR VALLEJOS.

VILLA EL SALVADO







Sistema de riego:

Sistema de riego tecnificado

Cabezal riego presurizado bombas de diferente caudal y presión, filtros, reservorios, red de conducción y distribución, tuberías de polietileno y policloruro de vinilo, emisores, aspersores y rociadores.

Sistema de riego asistido Camiones cisterna, surtidor

Operaciones de mantenimiento:

Cuadrillas de personal para mantenimiento, corte y poda, insumos, fertilizantes, vivero, siembra, resiembra, otros.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR ANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.









El «Surtidor de agua « es una infraestructura que ha sido acondicionado provisionalmente para abastecer de agua tratada a los camiones cisternas.



ILLA EL SALVADO



El surtidor existente tiene una dotación de caudal de 15 litros x segundo.

Se cuenta con 04 camiones cisternas marca VW. con capacidad de 4,000 gal.

Se realiza la prestación del servicio de riego en 03 turnos.

Como las unidades trabajan las 24 horas del día, presentan continuamente desgastes mecánico y requieren mantenimiento continuo.

El programa de riego esta en función de la disponibilidad operativa de los camiones cisternas.



CAPACIDAD OPERATIVA DE CAMIONES CISTERNA: RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE RESERVORIOS.

| | Unidad | Capacidad M3 | Viajes / día | M3/Día | M3/Mes | Riego Ha/Mes |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| OFERTA | 04 CAMIONES CISTERNAS de 4000 galones | 75,20 | 52 | 3 910,40 | 93 849,60 | 117,30 Ha. |
| DEMANDA | 06 CAMIONES CISTERNAS de 4000 galones | 112,80 | 71 | 8 102,19 | 129 635,04 | 162.04 Ha. |
| DÉFICIT | 02 CAMIONES CISTERNAS de 4000 galones | 37,60 | 19 | 4 191,79 | 35 785,44 (27,60%) | 44.74 Ha. (27,61%) |

(*) Servicio brindado con tres turnos (Mañana: 6 horas ,Tarde y noche : 8 horas).

- 01 Camión cisterna = 15.120 m3
- Dotación dada por PTAR HUÁSCAR = 15 l/s = 0.015 m3/SEG, se está empleando el 42% de la dotación de la PTAR HÚASC Guido Riego de 1Ha = 3.33Camiones cisternas o 3 viales de 4000 gl
- Riego de 1Ha = 3.33Camiones cisternas o 3 viajes de 4000 gl



RIEGO DE ALAMEDAS

| Item | Descripción | Tipo de sistema de riego | Estado de conservación | |
|------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Av. Primero de Mayo | Aspersión | Inoperativo | |
| 2 | Av. Pastor Sevilla. | Aspersión y goteo | Inoperativo | |
| 3 | Av. César Vallejo(*) | Aspersión | operativo | |
| 4 | Av. Juan Velazco (*) | Aspersión | operativo | |
| 5 | Av. 200 Millas. | Aspersión | Regular | |
| 6 | Av. Universitaria. | Camión Cisterna | Regular | |
| 7 | Av. Separadora Industrial | Camión Cisterna | Regular | |
| 8 | Av. Pedro Huillca | Goteo | Inoperativo | |
| 9 | Paseo industrial | Camión Cisterna | Regular | |
| 10 | Av. El Sol | Aspersión | operativo | |
| 11 | Alameda de la amistad | Camión Cisterna | Regular | |

De las 11 alamedas instaladas el 64% cuentan con sistema de riego (aspersión y/o goteo).

Al estar inoperativo sus Sist. Riego Presurizado, se emplean camiones Cisterna, dejando de atender el riego en parques.

El 36% se riega con camiones cisterna (riego asistido).



RECUPERACION DE LA IMAGEN PUBLICA DEL DISTRITO.

Recuperación de las Áreas Verdes en los **OVALOS Y ALAMEDAS** entendiendo que estos espacios públicos están en los ojos de miles de vecinos(as) que circulan a diario por estos lugares

| | OVALOS | | ALAMEDAS |
|---|--|---|---|
| 4 | Ovalo Cocharcas | 4 | Alameda 1º de Mayo |
| + | Ovalo 1º de Mayo | 4 | Alameda el Sol |
| 4 | Ovalo El Sol | 4 | Alameda de la Juventud |
| 4 | Ovalo Juan Velasco Alvarado | 4 | Alameda de la Solidaridad |
| 4 | Ovalo – Monumento a la Mujer | 4 | Parque Integrador |
| 4 | Ovalo – Monumento a J.V. Alvarado | 4 | Av. Pastor S. (Hosp. Sol 1° de Mayo – Av. El sol) |
| 4 | Ovalo Cesar Vallejo | 4 | Alameda Universitaria |
| + | Ovalo - Monumento a Cesar Vallejo | 4 | Av. Pedro Huilca |
| 4 | Ovalo J: C. Mariátegui (Surtidor) | 4 | Av. María Reache |
| 4 | Ovalo Las Palomas | 4 | Av. Revolución (200 millas – Av. el Sol) solo arboles) |
| 4 | Ovalo Chama | 4 | Alameda de Pastor Sevilla (tramo 3 de Octubre – Olaya) |
| 4 | Ovalo María Reache | 4 | Alameda de la Amistad |
| 4 | Monumento – Ovalo Mariaelena Moyano | 4 | Monumento del Trabajador |

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO



VILLA EL SALVADO











VILLA EL SALVADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR





Sumate Cambio...

| COBERTURA - AREAS VERDE | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--|
| INCREMENTO DE ÁREAS VERDES | | | RECOMENDADO OMS | DÉFICIT | |
| 2009 | 145.84Ha. | 3.82 M2/hab. | 8M2/Hab. | 4.18 M2/Hab. | |
| 2011 | 162.04Ha. | 4.24 M2/hab. | 8M2/Hab. | 3.76 M2/Hab. | |
| 2012 | 175.0Ha. | 4.58 M2/hab. | 8M2/Hab. | 2.42 m2/hab | |

Población VES: 381 790,00 - Censo INEI 2007



PROPUESTA DE IDEAS DE PROYECTOS

- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PARQUES INTERNOS DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES.(INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES)
- PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA SURTIDOR DE AGUAS TRATADAS EN EL DISTRITO DE V.E.S. (PERFIL PRESENTADO)
- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO E INSTALACION DE TRONCAL DE SISTEMAS DE RIEGO PARA EL DISTRITO DE V.E.S. (PROYECTO MESIAS)
- PROYECTO DE INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LOS PARQUES INTERNOS DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES DEL DISTRITO DE V.E.S.
- PROYECTO DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION POBLACIONAL(ESTUDIANTIL Y POBLACIONAL) EN MANEJO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
- PROYECTO DE EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO DE PARQUES INTERNOS DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES.







MUCHAS GRACIASii



ING. JULIO EVARISTO CHIPANA.

SUB-GERENTE DE AREAS VERDES E-mail: ecologia0707@yahoo.es

Cel: 959544057 RPM: #959544057 / *493842