




# MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

## SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS



**Gerencia de Servicios Municipales**



# PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

## EJECUCION 2008:

PROYECTO “Mejoramiento del sistema de recolección de residuos sólidos en el Distrito de Villa el Salvador con código SNIP N° 100245”

Costo Total del Proyecto: S/3,515,076 (Tres millones quinientos quince mil setenta y seis con 00/100 Nuevos Soles)

Resultados : Adquisición de 08 compactas marca VOLKSWAGEN de cap. de 7 Tm

## EJECUCION 2010:

Modificatoria de dos de sus componentes del PROYECTO “Mejoramiento del sistema de recolección de residuos sólidos en el Distrito de Villa el Salvador con código SNIP N° 100245”, para adquirir 02 compactas.

Resultados : Adquisición de 02 compactas marca VOLKSWAGEN de cap. de 7 Tm



# DIAGNOSTICO RECIBIDO

## CAPACIDAD OPERATIVA: UNIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA

### Unidades recepcionadas por la GSM - 2011

cant	unidad	estado
12	compacta	operativas
2	Camión Baranda	operativas
1	cargador frontal	operativas
1	Volquete	operativas

### Estado actual de las unidades de la GSM

cant	unidad	estado
12	compacta	operativas
2	Camión Baranda	operativas
2	cargador frontal	operativas
2	volquete	operativas
4	compacta	mantenimiento

Actualmente contamos con 16 unidades compactas de las cuales 04 unidades se encuentran en mantenimiento y 02 unidades nuevas se incorporaron durante el mes de Enero del presente año, posteriormente se recuperaron mediante reparación un (01) cargador frontal y un (01) volquete.

1	volquete	operativas
	cargador	inoperativas

## **SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS CAPACIDAD OPERATIVA: PERSONAL**

<b>Personal</b>	<b>Cantidad -2009</b>	<b>Cantidad 2010</b>	<b>Cantidad 2011</b>
<b>Chóferes</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
<b>Ayudantes de compacta</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>74</b>
<b>Barredores</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
<b>Mecánicos/ soldadura</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Guardianes</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>Operador Cargador Frontal</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Llanteros</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Personal administrativo</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>143</b>	<b>149</b>



# DIAGNOSTICO ACTUAL

## CAPACIDAD OPERATIVA:

## CUADRO DE UNIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA

Nº	Placa	Tipo Vehículo	Marca	Cod. Interno	Capacidad (Tn)	Año Fabricación	Situación
1	Sin Placa	Compactador	Volvo	V - 465	07Tm	1983	Reparación
2	XG - 8335	C. Baranda	Nissan	NC - 12	05Tm	1996	Operativo
3	XQ - 9155	C. Baranda	Hyundai	H 11	04 Tm	1998	Operativo
4	X0 - 6158	Compactador	M. Benz	M - 06	06Tm	2003	Operativo
5	X0 - 6069	Compactador	M. Benz	M - 07	06Tm	2003	Reparación
6	X0 - 6065	Compactador	M. Benz	M - 09	06Tm	2003	Operativo
7	X0 - 6056	Compactador	M. Benz	M - 10	06Tm	2003	Reparación
8	X0 - 2829	Compactador	Volvo	V - 05	07Tm	2003	Operativo
9	W GR 983	Compactador	Volkswagen	VW 11	07Tm	2008	Operativo
10	W GR 984	Compactador	Volkswagen	VW 12	07Tm	2008	Operativo
11	W GP 465	Compactador	Volkswagen	VW 13	07Tm	2008	Operativo
12	W GP 486	Compactador	Volkswagen	VW 14	07Tm	2008	Operativo
13	W GP 441	Compactador	Volkswagen	VW 15	07Tm	2008	Reparación
14	W GR 981	Compactador	Volkswagen	VW 16	07Tm	2008	Operativo
15	W GR 985	Compactador	Volkswagen	VW 17	07Tm	2008	Operativo
16	W GP 485	Compactador	Volkswagen	VW 18	07Tm	2008	Operativo
17	EE X-490	Compactador	Volkswagen	VW 19	07Tm	2010	Operativo
18	EE H-273	Compactador	Volkswagen	VW 20	07Tm	2010	Operativo



## CAPACIDAD OPERATIVA: CUADRO DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA

### Unidades de maquinaria Pesada

Nº	Tipo Vehiculo	Situación
1	Cargador Frontal	Operativo
2	Cargador Frontal	Operativo
3	Volquete	Operativo
4	Volquete	Reparación
5	Minicargador	Operativo



## **INSTALACIONES DE LA MAESTRANZA DE SERVICIOS MUNICIPALES**

**Se cuenta con las siguientes áreas:**

- Área de mecánica**
- Almacén**
- Oficinas administrativas**
- Servicios higiénicos para el personal**



## **SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS**

- 1.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ( DE ORIGEN DOMICILIARIO, COMERCIAL.)**
- 2.- BARRIDO DE AVENIDAS PRINCIPALES (PAPELEO DE ALAMEDAS, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS PRINCIPALES Y OTROS)**
- 3.- ELIMINACION DE DESMONTE (NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL)**



# **RUTAS DE RECOLECCION HORARIOS Y FRECUENCIA**

- **1er TURNO (7 – 3PM)– 16 RUTAS  
FRECUENCIA DIARIA E INTERDIARIA**
- **2do TURNO (3- 11PM) 21 RUTAS  
FRECUENCIA DIARIA E INTERDIARIA**
- **3er TURNO (11- 7AM) 4 RUTAS AVENIDAS  
PRINCIPALES Y MERCADOS**

# CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS 2011TN

MES	Periodo		ToneladasQ uincenal	Toneladas Mensual
	Del	Al		
Enero	01/01/2010	15/01/2010	4.013,58	7.925,25
	16/01/2010	31/01/2010	3.911,67	
Febrero	01/02/2010	15/02/2010	3.921,54	6.951,06
	16/02/2010	28/02/2010	3.029,52	
Marzo	01/03/2010	15/03/2010	3.786,77	7.686,90
	16/03/2010	31/03/2010	3.900,13	
Abril	01/04/2010	15/04/2010	3.188,92	6.456,61
	16/04/2010	30/04/2010	3.267,69	
Mayo	01/05/2010	12/05/2010	2.433,58	6.786,12
	12/05/2010	31/05/2010	4.352,54	
<b>CORPORACION 2011</b>				
Junio	01/06/2010	15/06/2010	3.285,97	6.659,12
	16/05/2010	30/06/2010	3.373,15	

**Julio**  
**Agosto**

**7243,00**  
**7152,13**



# PROYECTOS POR IMPLEMENTARSE POR LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

## EJECUCION 2011: Formulación de proyectos:

-Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y el Programa de Recolección Selectiva en la Fuente.

-Implementación de la Planta de Reciclaje (en elaboración )

-Implementación de una estación de servicios, GRIFO y área de lavado y engrase. (en elaboración)

-Mejoramiento e implementación de las instalaciones de la Planta de maestranza (elaboración)

**MUCHAS GRACIAS**



**MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR**  
**GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE**